



GAMME MINÉRALE

Protocole - Le Mat ferré

ETAPE 1 : LE PRIMAIRE D'ACCROCHE « CALIQUARTZ » OU « FIXALIT » (EN FONCTION DU SUPPORT À TRAITER)

Appliquer notre promoteur d'adhérence « FIXALIT » à l'aide d'une lisseuse inox en une passe.

Délai de séchage (avant application de la finition choisie) : 24 à 48 heures.

Option : possibilité d'utiliser une trame armée sur les supports incohérents et dégradés dans le corps d'enduit.



Ou

Appliquer notre promoteur d'adhérence « CALIQUARTZ », au rouleau ou à la brosse.






ETAPE 2 : ENDUIT : LE MAT

Appliquer la première passe à la lisseuse inox ou au couteau à enduire de manière régulière sur support sec. Dès que le produit commence à tirer, revenir en lissant légèrement de manière à éliminer les côtes, sans trop appuyer sur l'outil.

Les imperfections de surface restant après séchage peuvent être facilement éliminées par grattage au couteau ou être légèrement poncées. (Papier de verre 120 ou 150).

N.B : il est possible de mettre à profit ces légers reliefs de matière à la première passe afin d'obtenir un effet général plus marqué en finition.

Il faudra alors les rendre harmonieuses sur l'ensemble de la surface afin que le rendu soit perçu comme volontaire. L'épaisseur de la couche ne devra jamais excéder 1 à 2 mm.




La seconde passe s'effectue après séchage de la première soit environ 24 heures après, avec le produit légèrement plus fluide, crémeux (il doit néanmoins pouvoir se tenir et se contrôler sur l'outil d'application). Utiliser une lisseuse pvc en appuyant sur l'outil d'une manière contrôlée (ferrage). Les directions données à l'outil et le geste plus ou moins régulier conditionnent l'aspect final. Apparaissent alors les effets de matières et nuances.



ETAPE 3 (EN OPTION) : PROTECTION « PROTECT 3 »

Après 24h de séchage, il est possible de protéger le Mat des projections d'eau en appliquant notre hydrofuge « PROTECT 3 ».



LES OUTILS

- Lisseuse Inox (Etapas 1.1 et 2.1)
- Rouleau/brosse (Etape 1.2)
- Lisseuse PVC (Etape 2.2)
- Brosse à chaux ou type « Spalter » (Etape 3)

